



Приложение А 4
УТВЕРЖДАЮ:
«СОШ п.ст.Абезь»
И.А.Тырина

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

МОГО «Инта»

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«28» октября 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное общеобразовательная школа «Средняя общеобразовательная школа п.ст. Абезь»
- 1.2. Адрес объекта: 169810, Республика Коми, г.Инта, п.ст.Абезь, ул.Центральная, д.20
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 4219,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да; 2518 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1977, последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –2017г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.ст.Абезь», МБОУ «СОШ п.ст.Абезь»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 169810, Республика Коми, г.Инта, п.ст.Абезь, ул.Центральная, д.20
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Отдел образования администрации МОГО «Инта»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 169840, Республика Коми г.Инта, ул.Горького, 21 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: ж/д станция-1 км.

3.2.2. время движения (пешком): 15 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту:

3.2.6. Перепады высоты на пути: провалы, перепады и высоты на всем пути следования

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки	ДУ

транспорта)	
-------------	--

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности

ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2.	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальные решения с помощью ТСР, текущий

		ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	капитальный ремонт(текущий ремонт)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до декабря 2018 г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект**
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно в полном объеме.

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. **согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.3. **согласование работ с надзорными органами;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: abezshco192@yandex.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	_____1_____	л.
2. Входа (входов) в здание	на	_____3_____	л.
3. Путей движения в здании	на	_____2_____	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	_____4_____	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	_____2_____	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	_____2_____	л.
Результаты фотофиксации на объекте	на	_____6_____	л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ	на	_____7_____	л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	фото	№ _____	

Руководитель:
Директор МБОУ
«СОШ пст.Абезь»

Тырина И.А.

Члены межведомственной рабочей
группы:

Заместитель директора по БТиЖ
МБОУ «СОШ пст.Абезь»

Кателя А.Б.

Зав.хозяйством МБОУ «СОШ
пст.Абезь»

Терентьева К.Г.

Преподаватель-организатор ОБЖ

Локтионов С.Н.

Заведующий отделом
градостроительства и земельных
отношений администрации МОГО
«Инта»

Лаврищева Л.Г.

Заведующий отделом ПТС и ЖКС
администрации МОГО «Инта»

Николаев Г.И.

Руководитель Интинского отделения
КРО ВОИ

Исаков В.В.

Инженер отдела градостроительства
и земельных отношений

Базанова И.А.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, пст.Абезь,
ул.Центральная, д.20**
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет			Свободный доступ	-		
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть		22,23	Провалы и подъемы грунта на пути следования	-	-	Капитальный ремонт
1.3.	Лестница (наружная)	нет		1	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет			отсутствует пандус, нет перил ограждения	К, О, С	устройство перил ограждения	Кап.ремонт
1.5.	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (О, С, Г, У)		22,23	Капитальный ремонт
--------------------------------------	-------------------	--	-------	--------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

**I. Результаты обследования:
Входа (входов) в здание**

**МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, ул.Центральная,
д.20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды работ
Основной главный вход								
2.1.	Лестница (наружная)	есть	1	1	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует пандус	К, О	перепланиров ка возможна только при реконструкци и здания	техническ ие решения невозмо жны организац ия альтернати вной формы обслужива ния, капитальн ый ремонт
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2,3	Отсутствуют перила	-	-	Капитальн ый ремонт
2.4.	Дверь (входная)	есть	3	4	отсутствуют фиксаторы	К, О, С, Г, У	установить фиксаторы двери в положении	Капитальн ый ремонт

							открыто/закрыто	
2.5.	Тамбур	есть	4	5,6		К, О, С, Г, У	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
Запасной вход слева								
2.6.	Лестница (наружная)							
2.7.	Пандус (наружный)							
2.8.	Входная площадка (перед дверью)							
2.9.	Дверь (входная)							
2.10.	Тамбур							
2.11.	Площадка перед внутренней лестницей							
2.12.	Лестница (внутренняя)							
2.13.	Пандус (внутренний)							
Запасной вход справа								
2.14.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.15.	Пандус (наружный)	нет			отсутствуют перила ограждения	К, О	устройство перил ограждения	Капитальный ремонт

2.1 6.	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	7	отсутствует кнопка вызова сотрудника	К, О, С, Г, У	установить кнопку вызов сотрудника	Капитальный ремонт
2.1 7.	Дверь (входная)	есть	6	7	отсутствуют фиксаторы	К, О, С, Г, У	установить фиксаторы двери в положении открыто / закрыто	Капитальный ремонт
2.1 8.	Тамбур	есть	7	8	Несоответствие размеров тамбура и дверей	К, О, С, Г, У		Капитальный ремонт
2.1 9.	Площадка перед внутренней лестницей	есть	8	9	замечаний нет	К, О, С, Г, У	-	-
2.2 0.	Лестница (внутренняя)	есть	9	10	-	-	-	-
2.2 1.	Пандус (внутренний)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует	К	установить невозможно только при реконструкции здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.2 2.	Общие требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информационные таблички, отсутствуют тактильные ручки	К, О, Г, С, У	установить таблички на запасном выходе, установить тактильные ручки	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Основной вход	ДЧ-И (О, С, Г, У)	1	1	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Запасной вход справа	ДЧ-И (О, С, Г, У)	5	7	Капитальный ремонт
Запасной вход слева	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, пст.Абезь,
ул.Центральная, д.20**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	10	11,12,13	отсутствуют информационные таблички о препятствиях, имеются пороги при переходах.	О, К, С	установить информационные таблички о препятствиях, убрать пороги	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	11	14	не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить	О, К, С	ширину марша изменить не возможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании	реконструкция здания, капитальный ремонт, текущий ремонт

					тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил		перил	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон	К О	установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	12	15	Отсутствуют тактильные ручки	-	-	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)	есть			не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют	К, О,С, Г,У	ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания	технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными	К, О, С, Г,У	установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки и перед дверными проемами	-

проемами

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г)	13,14,15	11,12,13	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, пст.Абезь,
ул.Центральная, д.20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	16,17, 18	16,17	несоответствие ширины дверного проёма	К, О, С	расширение дверных проёмов возможно только при реконструкции и здания	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информир	С	Установить информирующие таблички	текущий ремонт

					ующие обозначен ия помещени й		с дублирующи ми рельефными знаками	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И(К, О, С, Г, У)	16,17,18	16,17	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «28» октября 2016 г

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, пст.Абезь,
ул.Центральная, д.20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	19	18,19	отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С,О,Г, У	установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппаратель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова	капитальный ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР

5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	есть	20	20,21	отсутствуют информирую щие таблички о помещении, отсутствуют предупрежда ющие тактильные средства об опасностях	К,О,С,Г,У	установить информирую щие таблички о помещениях с дублировани ем рельефными буквами, установить предупрежда ющие тактильные маячки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствуют информирую щие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупрежда ющие тактильные средства об опасностях	С, Г,О,К, У	установить информирую щие таблички о помещениях с дублировани ем рельефными буквами, установить предупрежда ющие тактильные маячки	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенических помещений	ДЧ-И(О, С, Г,У)	19,20	18-21	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**МБОУ «СОШ пст.Абезь», Республика Коми, г.Инта, пст.Абезь,
ул.Центральная, д.20**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации расположенной на информационных стендах не читаема	С, Г, О, К	обновить информационные таблички о помещениях и специалиста согласно требованиям, приобрести электронное табло	индивидуальные решения с помощью ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	установить тактильные средства предупреждения об опасностях	индивидуальные решения с помощью ТСР

	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	отсутствует система предупреждения световая, синхронно со звуком	К,О,С, Г,У	установить дублирующую световую сигнализацию в здании	индивидуальные решения с помощью ТСР
--	-------------------------	---	---	---	---	------------	---	--------------------------------------

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт, Индивидуальные решения с помощью ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.